

### Примечание:

2008г. 1,5 автоматическая коробка, Тип привода: передний привод, 109 л/с, 1 владелец, 1 ключ  
Комплектация: КОНДЕР ,ВСЕ 4 ЭЛ.СТЕКЛО, ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ , СИГНАЛКА С АВТОЗАПУСКОМ  
Кузов: ОТСЛОЕНИЕ ЛАКА НА КАПОТЕ , НЕБОЛЬШАЯ ВМЯТИНА НА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ,  
ЗАМЯТ ПОРОГ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ, ПОТЕРТОСТИ НА ЗАДНЕМ БАМПЕРЕ, ОТСЛОЕНИЕ ЛАКА И  
ВИДЕН ПЕРЕХОД ОКРАСА НА ЛЕВОМ ЗАДНЕМ КРЫЛЕ, КОРРОЗИЯ И ОТСЛОЕНИЕ КРАСКИ ТАМ ЖЕ,  
КОРРОЗИЯ И НЕБОЛЬШОЕ ЗАМЯТИЕ НА ПЕРЕДНЕМ ЛЕВОМ КРЫЛЕ ВНИЗУ, БАМПЕР ПОТЕРТ  
ПЕРЕДНИЙ( НЕ РОДНОЙ) ,  
Окрас: КАПОТ (ЛОКАЛЬНО) , ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО( ЛОКАЛЬНО) , ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО  
РЕЗАЛОСЬ , ОКРАС СО ШПАТЛЕЙ + ПРОЕМ) , ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ (ЛОКАЛЬНО). ПЕРЕДНИЙ  
БАМПЕР ОКРАШЕН (НЕ РОДНОЙ, МЕСТАМИ ВИДНО ,ЧТО БАМПЕР БЫЛ КРАСНОГО ЦВЕТА)

## Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика:  
Дефекты: Запчасти: Повреждение:Тормозная система Тормозные диски (задние) Изношено не критичн  
Тормозная система Тормозные диски (передние) Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)  
Рулевое управление/подвеска/шасси Амортизатор передний (левая сторона) Рекомендуется замена  
Рулевое управление/подвеска/шасси Амортизатор передний (правая сторона) Рекомендуется замена  
Двигатель и подкапотное пространство Крышка ремня ГРМ (верхняя) Запотевание  
Двигатель и подкапотное пространство Выхлопная система, глушитель Обнаружено изменение  
**Авто дымит, ест масло.**

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да