

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	В
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	ВЦ
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

А\м использовался в такси. Был оклеен в пленку.

3. Технический осмотр

Примечание:

Требуется замена ГРМ. Замена радиатора кондиционера. Царапины/мелкие сколы на ветровом стекле, изношены щётки. Отсутствует пепельница. Загрязнён салон. Не эффективная работа системы конд. (треб. проверка количества хладагента). Изношена резина на запасном колесе. Уровень масла в двигателе ниже минимума. Потемнение тормозной жидкости. Изношен поликлилиновый ремень. Требуется замена ремня ГРМ (по регламенту). Течь задних амортизаторов. Замыты/загрязнены соты конденсора(замена), загрязнён радиатор системы охлаждения.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

--