

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

окрас: капот, ппк, ппд, плк,злд,злк. Подозрение в отсутствии подушки.

3. Технический осмотр

Примечание:

отс колпачек заправки кондиционера
отс крышка бачка омывателя
порван отбойник зад прав стойки
течь зад прав стойки
износ передних торм дисков
течь передних стоек
мятые соты и грязный радиатор кондиционера
запотевание прав внутр шруса
порвана задняя опора двс
отс защита двс
нет крепления акб
скрип ограничителя водительской двери
закип поводок заднего дворника
сколы лобового стекла
горит чек
трещины приводного ремня
клинит стекло вод двери при поднимании

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	