

**Примечание:**

Окрас капот, передние крылья.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Не работают передние и задние парктроники  
Не работает передний стеклоочиститель  
Не горит левый ближний и габарит  
Кондиционер не работает  
Рулевая рейка замена  
Надорваны пыльники правой шаровой  
Запотевание левого и правого ШРУСа  
Следы ремонта АКПП  
Перешита торпедо  
Сработали подушки  
Множество ошибок  
Следы ремонта кузова

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да