

## Технический осмотр

### Примечание:

Покраски и работы: кузов без вторичного окраса, Повреждения: повреждено переднее правое крыло, поврежден передний бампер справа, сколы и царапины на пер. левом крыле, критично повреждена задняя левая дверь, повреждено заднее левое крыло, сколы на крышке багажника, царапины на зад. бампере. Диагностика: Замена свечей зажигания, промывка топливной системы. Заменить радиатор А/С. Надрывы с/б передних рычагов. Надрывы с/б задних рычагов. Незначит. люфт рулевой рейки. Заменить стойки пер. стаб-ра. **Повреждения кузова см доп фото.**

### Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да