

## Технический осмотр

### Примечание:

Автомобиль  
NISSAN X-Trail  
2.0 MT 2006  
248000 км  
Привод полный  
2 хоз. ПТС оригинал  
Комплектация:  
Салон ткань, климат контроль 1 зон, подогрев перед сидений, эл зеркала, все стеклоподъемники.  
Кузов:  
Отслоение ЛКП на переднем бампере, отсутствует заглушка правой ПТФ, замятие/притертость на ЗП двери, царапина на ЗП крыле, притертость на заднем бампере, мелкое замятие на крышке багажника и ЗЛ крыле, замятие на задней левой арке и ЗЛ двери, сломана левая форсунка омывателя фары.  
Окрас:  
Не выявлен  
Диагностика:  
Запотевание верхней части ДВС  
Запотевание трубок кондиционера  
Порваны отбойники передних амортизаторов  
Отслоение сайлентблоков передних рычагов  
Запотевание поддона ДВС  
Запотевание рулевой рейки  
Порван пыльник левого внутреннего ШРУСА  
Ходовые проверки:  
Едет отлично, все работает, полный привод работает, коробка передач без нареканий

### Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да