

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Авто находится: РОЛЬФ ОКТЯБРЬСКАЯ (г. Санкт-Петербург)**

### Примечание:

1. Комплектация: Кожаный салон, электро- привод сидений, все электро- стеклоподъемники, климат-контроль, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал заднего вида, камера заднего вида, датчики парковки  
2. ПТС: ОРИГИНАЛ  
3. Владельцы: 2  
4. Кол-во свободных полей: 3  
5. Гарантия: НЕТ  
6. Сервиса: НЕТ  
7. Кол-во ключей: 2  
8. Прохождение ТО (отметки): НЕТ  
9. Программа импортера: НЕТ  
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ  
11. Покраски и работы: НЕТ  
12. Повреждения: НЕТ

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Задние фонари: запотевание заднего левого; 2. Задние тормозные колодки-износ 70%; 3. Передняя часть: Сальник калевала: передний обильное запотевание; 4. Задняя часть: приводные валы: сальник пр.привода-запотевание;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет