

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

3 хоз. Окрас:плк, злд. Трещины на лобовом, сколы на капоте

**3. Технический осмотр**

**Примечание:**

не работает лампа подсветки номера  
не работает омыватель фар  
Заменить тормозную жидкость  
не работает кондиционер  
Замена свечей  
Замена цепи ГРМ  
течь клапанной крышки  
течь помпы  
Запотевание передних амортизаторов  
Люфт левой шаровой  
Люфт правой рулевой тяги  
Запотевание сальника коленвала заднего  
Запотевание АКПП  
Надорван пыльник правого ШРУСа  
Следы ремонта кузова  
Множество ошибок

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	