

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (200 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О (120 мкрн)
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О (220 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (200 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (200 мкрн)
Люк / панорама:	

### Примечание:

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Комплектация: престиж, климат, подогрев руля, сидений</li><li>2. ПТС: оригинал</li><li>3. Владельцы: 1</li><li>4. Кол-во свободных полей 2</li><li>5. Гарантия: нет</li><li>6. Сервиса: да</li><li>7. Кол-во ключей: 2 ключа</li><li>8. Прохождение ТО (отметки):-</li><li>9. Программа импортера: Нет</li><li>10. Секретки/Метки на запуск ДВС -</li><li>11. Покраски и работы: капот, передние крылья, крыша, ЗПД (упали провода на машину)</li><li>12. Повреждения: сколы, потертости, царапинки</li></ol>
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Обивка сидений-химчистка; 2. Работа сцепления-износ; 3. Радиатор кондиционера-повреждены соты; 4. Стойки стабилизатора-люфт 2 шт; 5. Рулевая рейка-разность усилий (не критично); 6. Передний глушитель-сечет;
--

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет