

Примечание:

Очаги коррозии: передние двери, заднее левое крыло, крыша
Царапины: передний бампер, задняя левая дверь, правые двери, заднее левое крыло
Вмятины: заднее левое крыло
Трещина на заднем бампере

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: люфт задних подшипников

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да