

Салон:

Имеются загрязнения в салоне. Порвана обивка водительского сиденья.

Примечание:

Окрас капот и переднее левое крыло.

Технический осмотр

Примечание:

не горят передние габариты , не работает камера заднего хода, люфт водительского сиденья, не работает кнопка открывания правого переднего стекла на водительской двери , низкий уровень антифриза и масла, порвана задняя щетка стеклоочистителя, запотевание клапанной крышки , не работают передние датчики парковки, не работает стояночный тормоз ,
ВЫЯВЛЕНЫ СИЛЬНЫЕ ЗАДИРЫ СТЕНОК 2 / 3 / 4 цилиндров, " на холодную "
присутствуют стуки в ДВС.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да