

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (200 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О (200 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

<p><b>1. Автомобиль не набирает скорость должным образом (обороты растут, а машина не разгоняется)</b></p> <p><b>2. Если остановиться на наклонной поверхности, автомобиль скатывается назад, при том, что селектор АКПП находится в положении Drive.</b></p> <p><b>3. Повышенная дымность двигателя.</b></p> <p><b>4. Если разогнаться больше 100 км/ч потом сбросить газ и остановиться, авто дергает (не зависит от выбора передачи)/Для дальнейшей диагностики требуется ремонт или замена турбины</b></p> <p>1.Комплектация: LTZ: Климат, кожа, камера, эл.зеркала, 4 стеклоподъемника, сигнализация</p> <p>2.ПТС: дубликат</p> <p>3.Владельцы: 3 хоз / в дубле-1 вл + рольф</p> <p>4.Кол-во свободных полей: 4</p> <p>5.Гарантия: нет</p> <p>6.Сервиска: Да</p> <p>7.Кол-во ключей: 2 ключа</p> <p>8.Прохождение ТО (отметки): Да</p> <p>9.Программа импортера: Нет</p> <p>10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет</p> <p>11.Покраски и работы: Багажник, п.п.крыло</p> <p>12.Повреждения:-</p> <p>13.Диагностика:плохо читается № ДВС, поврежд. дублирующая табличка</p>
--

### 3. Технический осмотр

#### Примечание:

Диагностика: 1. Автомобиль не  
набирает скорость должным образом (обороты растут, а машина не разгоняется)  
2. Если остановиться на наклонной поверхности, автомобиль скатывается назад, при том, что селектор АКПП находится в положении Drive.  
3. Повышенная дымность двигателя.  
4. Если разогнаться больше 100 км/ч потом сбросить газ и остановиться, авто дергает (не зависит от выбора передачи)/Для дальнейшей диагностики требуется ремонт или замена турбины / 1. Парктроник передний-не штатный;  
2. Стеклоочиститель задний-не равномерно омывает; 3. Дублирующая табличка-повреждена; 4. Номер двигателя-коррозия/плохо читается;

### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да