

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Общая информация:**

Комплектация: Momentum ксенон, 2-х цветная кожа бежевая/коричневая память, парктроник, привод багажника.  
ПТС: оригинал . Владельцы по кол-ву регистраций: 3 . Кол-во свободных полей: 0 . Покраски и работы: КБ, КЗЛ, ДЗЛ  
. Повреждения: царапина/вмятина на ДЗП, КЗП коррозия на задних арках

**Диагностика:**

масл. запотевания патрубков впускного коллектора, привода EGR, крышки ГРМ, сальника пер. коленвала. Удар при включении "D" акпп. Не закрывается зад дверь автоматически. Ошибки- TCM-P074468, SEM-U016400, POT-B118713.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	