

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	В
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	В
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

1. Комплектация: литые, шт. мультимедиа, обогревы сидений и зеркал, зеркала складываются с кнопки 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): Пробег на последнем ТО - неизвестно 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: в родне 12. Повреждения: притертость на переднем бампере + вмятинки на переднем левом крыле и задней левой двери + скол на лобовом 13. Диагностика: отрегулировать ручник
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-скол; 2. Стояночный тормоз-требуется регулировка; 3. Нет полки в багажнике;
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет