


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.12.2023

Марка	Nissan	Модель	X-Trail
Год	01/01/2010	Пробег	440901 км
ВИН	Z8NTCNT31AS013225	Цвет	Черный
Двигатель	1995 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	800000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Вторичный окрас, Ремонт	
Крыло переднее левое	Вторичный окрас, Ремонт	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	
Крыша	Вторичный окрас, Ремонт	
Левая передняя стойка	Вторичный частичный окрас	
Правая передняя стойка	Вторичный частичный окрас	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Тонированные стекла
- 11 Розетка 12 V
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 Isofix/LATCH
- 19 ESP
- 20 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Система помощи при спуске
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Подогрев передних сидений
- 26 Панорамная крыша
- 27 Мультируль
- 28 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Электроподъемники задние
- 31 Отделка кожей рулевого колеса
- 32 Индикатор внешней температуры
- 33 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Не горят лампы; Установлены диодные лампы
2			X	
3			X	
5		X		Не горят лампы
6			X	Разбит левый фонарь
7			X	
10			X	
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2	X			Не работает сигнал
3			X	
4			X	
6			X	
8	X			Не открывается люк/панорама
11	X			Не работает блок стеклоподъемников; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.
12			X	
16			X	
17	X			Повреждена
18			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1			X	
2		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3			X	

6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передней; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Повреждены рычаги передней подвески нижние; Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт стоек и втулок стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП; Удары при переключении передач
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика редуктора; Течь сальника левого приводного вала; Течь сальника правого приводного вала
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу				
Зуев МА	Байрамова С.А		Телефон:	Дата:
Подпись:	Подпись:			