

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	П
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (100 мкрн)
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (160 мкрн)/П
Задняя правая дверь:	О (160 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (160 мкрн)
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О (250 мкрн)/С
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

<p>1. Комплектация: максималка на коже и всеми датчиками 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: Нет 6. Сервиска: сначала на дилере, потом- нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): Требуется ТО 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет 11. Покраски и работы: вторично правый борт, кроме пер. пр. крыла, и капот 12. Повреждения: сколы по кузову, сильно замято пер. лев. крыло, потёртость на правом борту и бамперах, нет одного датчика парковки и крышки форс. омыв., разошлось по шву водит. сиденье</p>

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Правый габарит не горит; 2. Парктроник задний-нет правого наружного датчика; 3. Омыватель фар-нет крышки на левой форсунке; 4. Личинки замков-не работают 3 шт; 5. Потеет левая фара; 6. Стеклоподъемники-не работает левый и правый с пульта водителя; 7. Наружние зеркала-не работает регулировка и складывание; 8. Повреждена обивка водительского сиденья; 9. Стояночный тормоз-не работает; 10. Жидкость ГУР-низкий уровень; 11. Запотевание клапанной крышки ДВС; 12. Подушки КПП и ДВС-вибрация на кузов; 13. Радиатор кондиционера -чистка; 14. Задняя часть: сайлентблоки-износ продольных рычагов 2 шт; 14. Сквозная коррозия топливных трубок б/бака;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет