

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (290 мкрн)/К
Передняя левая дверь:	О (232 мкрн)/К
Задняя левая дверь:	О (270 мкрн)/К
Заднее левое крыло:	О (228 мкрн)/К
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	О (510 мкрн)/К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (334 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	О (455 мкрн)/К
Передняя правая дверь:	О (400 мкрн)/К
Переднее правое крыло:	О (300 мкрн)/К
Порог правый:	К
Капот:	О (172 мкрн)/К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (358 мкрн)/К
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: АС 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владелец: 2 хоз 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки): нет информации 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: окрас всего кузова не качественно 12. Повреждения: весь кузов в вмятинах и сколах/коррозия
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: КД не проводилась/авто на ходу
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет