



ЯЛР-Октябрьская (Нева)

АКТ ОСМОТРА. ЛИСТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

дата 07.09.2019

Заказчик: ООО "ЛИКОНС"
 Контактный телефон: 8 (926) 564-49-58
 Автомобиль: Renault Logan
 Рег. №: X885BC799
 Год выпуска: 2017
 Пробег: 34034
 V.I.N.: X7L4SRATB58622280



Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

КУМ 20845
 ПРОБЕГОМ
 НОСИТ

ЗАКОН
 ПОСТ
 СЛУЖБА
 РОЛЬ

красный - пробуксовка срочно меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - оценка в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр				
1			✓	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			✓	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			✓	Передние ПТФ
4			✓	Парктроник передний
5	✓			Подсветка номера
6		✓		Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			✓	Фонари заднего хода
8			✓	Парктроник задний
9			✓	Камера заднего хода
10	✓			Ветровое стекло - состояние
11			✓	Стеклоочиститель передний
12			✓	Омыватель фар
13			✓	Стеклоочиститель задний
14			✓	Работа наружных замков

не горит (отсутствует плавление)
 резбит пробит

трещины

Комментарии, примечания

~~_____~~
~~_____~~
 вибрация в области тормоза

Внутренний осмотр				
15			✓	Звуковой сигнал.
16			✓	Проверка работы ЦЗ
17			✓	Пепельница/прикуриватель
18			✓	Внутреннее освещение
19			✓	Работа привода рег. рулевой колонки
20			✓	Работа привода рег. педального узла
21			✓	Проверка стеклоподъемников
22			✓	Проверка наружных зеркал
23			✓	Состояние обивки сидений

24	Состояние обивки дверей		✓
25	Состояние обивки потолка		✓
26	Состояние напольных ковров		✓
27	Состояние панели приборов		✓
28	Работа системы вентиляции/отопителя		✓
29	Запуск двигателя		✓
30	Проверка работы сцепления		
31	Проверка стояночного тормоза		✓
32	Аудиосистема (мультируль)		✓
33	Обогрев ветрового/заднего стекла		✓
34	Обогрев рулевого колеса		
35	Работа лючка топливного бака		✓
36	Состояние обивки багажного отделения		✓
37	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		✓

Комментарии, примечания

Проверка под капотом

38	Уровень / качество масла		✓
39	Уровень / качество охлаждающей жидкости		✓
40	Уровень / качество тормозной жидкости		✓
41	Уровень / качество жидкости ГУР		✓
42	Насос ГУР		✓
43	Состояние приводных ремней		✓
44	Подтекание жидкостей		
45	Состояние топливной системы		
46	Свечи зажигания		
47	Катушки зажигания		
48	Состояние подушек ДВС		✓
49	Состояние подушек КПП		✓
50	Состояние АКБ		✓
51	Замер компрессии (при необходимости)		
52	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости)		
53	Турбина, отсутствие подтеканий		
54	Ремень / цепь ГРМ, шумность (замена по регламенту)		✓

Комментарии, примечания

Состояние воздушной ДВС

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

55	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		✓
----	---	--	---

56	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		✓
57	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС).		✓


Комментарии, примечания

Проверил:

Клиент ознакомлен:

ООО "ЛИКОНС"

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

58	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	✓	✓	_____
59	Работа АКПП - считывание кодов с расшифровкой	✓	✓	
60	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	✓	✓	
61	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	✓	✓	
62	Работа ремней SRS	✓	✓	
63	Количество сохранённых ключей	✓	✓	
64	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	✓	✓	
65	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	✓	✓	
66	Проверка наличия НПБ системы SRS.	✓	✓	

Комментарии, примечания

Проверил:

Клиент ознакомлен:

ООО "ЛИКОНС"

Автомобиль на подъёмнике

Автомобиль поднят наполовину

Передняя часть

67	Ступичные подшипники		✓	
68	Колодки тормозные		✓	
69	Диски тормозные	✓	✓	инос
70	Амортизаторы ,отбойники ,пружины		✓	

Комментарии, примечания

Проверил:

Клиент ознакомлен:

ООО "ЛИКОНС"

К Ж Э

Задняя часть

71	Ступичные подшипники			✓	
72	Колодки тормозные	✓	✓		цное ~ 80%
73	Диски тормозные		✓		цное, корд
74	Отбойники, амортизаторы, пружины			✓	

Комментарии, примечания

Клиент правый барабан

Снаружи автомобиля

75	Радиатор кондиционера	✓			Замеч
76	Радиатор охлаждения ДВС		✓		
77	Радиатор охлаждения АКПП				
78	Шины / колесные диски		✓		Замеч

Комментарии, примечания

Замечы радиатора

Автомобиль поднят целиком

Передняя часть

79	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			✓	
80	Стойки / втулки стабилизатора			✓	
81	Рулевые тяги / наконечники			✓	
82	Рулевая рейка			✓	
83	Поддон дсв : запотевание, течь			✓	
84	Сальники коленвала: запотевание / течь			✓	
85	КПП, раздаточная коробка: запотевание / течь			✓	
86	Приводные валы: пыльники, сальники			✓	
87	Тормозные шланги ,трубки			✓	
88	Состояние переднего моста			✓	
89	Приёмная труба, катализаторы, резонатор			✓	
90	Состояние пыльников	✓			исправны
91	Наличие защиты картера			✓	

Комментарии, примечания

Самостоятельно клиентом радиатора

