

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	90 мкрн
Передняя левая дверь:	О (300-350 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (300-350 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (300-350 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (300 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (300 -400 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (300 -400 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (300 -400 мкрн)
Переднее правое крыло:	90 мкрн
Порог правый:	
Капот:	О (300 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: почти максималка на пружинах с панорамой 2. ПТС: ДУБЛИКАТ (УТР/СДАН) 3. Владельцы: 7 хоз 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): требуется ТО 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: вся вторично 12. Повреждения: коррозия по углам 13. Диагностика: вырезан катализатор, подпинавает коробка-не критично, с/б подвески, глушитель сечет, подробнее см кд.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-сколы; 2. Омыватель фар-проверка в движении; 3. Кондиционер-не холодит; 4. Левое наружное зеркало-не раскладывается; 5. Сломана ручка открытия подлокотника; 6. Масло-требуется проверка уровня; 7. насос ГУР-запотевание; 8. Клапанная крышка-запотевание; 9. Сечет выхлопная система (посторонний звук на холостых); 10. Следы ремонта ДВС (обе головки блока чистые); 11. Диагностика движения люка (ошибки); 12. Катализатор удален; 13. Неисправность расходомера (замена), ошибка по жалюзи радиатора-диагностика; 14. Задние тормозные диски-износ средне; 15. Износ резины средне; 16. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: люфт верхних рычагов; поддон ДВС течь, течь заднего сальника к/вала; коррозия тормозных трубок; сломаны пыльники бампера; 17. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: отслоение с/блоков, левый сальник запотевание, коррозия тормозных трубок;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да