

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (90-100 мкрн)/К
Передняя левая дверь:	О (90-100 мкрн)/К
Задняя левая дверь:	О (90-100 мкрн)/К
Заднее левое крыло:	О (90-100 мкрн)/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	95 мкрн/П
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (400 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	О (300 мкрн)/К
Передняя правая дверь:	О (150 мкрн)/К
Переднее правое крыло:	О (100 мкрн)/К
Порог правый:	
Капот:	О (100 мкрн)
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	сколы/затерто
Крыша:	85 мкрн
Люк / панорама:	

### Примечание:

1. Комплектация: салон комби /люк 2. ПТС: дубликат 3. Владельцы: 4 4. Кол-во свободных полей:1 5. Гарантия:- нет 6. Сервиса: - нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): - да 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: оба борта 12. Повреждения:- мелкие потертости и вмятины по кузову 13. Диагностика: см. лист по мелочи
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Габариты не горят 2 шт; 2. Стеклоочиститель передний-требуется регулировка форсунок; 3. Не работает личинка двери водителя; 4. Не работают кнопки на штатном ключе; 5. Полный привод работает; 6. Люфт кулисы МКПП; 7. Не закрывается люк в автоматическом режиме; 8. Повреждена обивка передних сидений; 9. Сцепление меняли на 250 ткм; 10. Аудиосистема -не работает дисплей; 11. Запотевание под крышкой ГРМ; 12. Низкий уровень масла в раздаточной КПП; 13. Течь маслозаливной крышке ДВС; 14. Передняя часть: потеет правый амортизатор; 15. Радиатор кондиционера-чистка; 16. Рулевая рейка течь; 17. Сальник штока выбора-течь; 18. Повреждены передние локера 2 шт, поврежден пыльник ДВС, течь масла по левой ГБЦ сзади; 19. Задняя часть: растрескивание с/боков рычагов задней подвески, потеет правый сальник, выхлопная система-сечет;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да