

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (500 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (500 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (500 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (500 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (500 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (500 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (500 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (500 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (500 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (500 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (200 мкрн)
Люк / панорама:	

### Примечание:

<p>1. Комплектация: СРЕДНЯЯ 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 2 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: - нет 6. Сервиса: - НЕТ 7. Кол-во ключей: 1 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): - НЕТ 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ 11. Покраски и работы: А/М ВЕСЬ ОКРАШЕН С КРЫШЕЙ 12. Повреждения: есть сколы и царапины (капот, двери, крылья) 13. Диагностика: Габорит лев не работает, подсветка номера не работает, не работают щётка стеклоочистителя, повышенный люфт в трансмиссии, плохо работают стеклоподъёмники, обивка сидений требует чистки, не горит приборная панель, низкий уровень масла в двс, износ приводных ремней, течь по левой стороне двс, шум в гбц, ступичный люфт передняя часть, сальник коленвала течь, запотевание поддона двс, приводной вал запотевание, течь работы цилиндра сцепления, течь корпуса хвостовика, коррозия вин номера - но читается!</p>
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: Габарит лев не работает, подсветка номера не работает, не работают щётка стеклоочистителя, повышенный люфт в трансмиссии, плохо работают стеклоподъёмники, обивка сидений требует чистки, не горит приборная панель, низкий уровень масла в двс, износ приводных ремней, течь по левой стороне двс, шум в гбц, ступичный люфт передняя часть, сальник коленвала течь, запотевание поддона двс, приводной вал запотевание, течь работы цилиндра сцепления, течь корпуса хвостовика, коррозия вин номера - не читается!

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет