

Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.

Описание

Автомобиль на полном ходу, имеет множественные недостатки по кузову. ПТС дубликат, 2 хозяина, 1 ключ.

Диагностика

Диагностика на автомобиле не проводилась.

ПТС Да/Нет:

| | |
|--------------------------|-----|
| ПТС проверен | нет |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | нет |
| Дубликат ПТС | да |