

Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.

Описание

Кол-во хозяев – 2 (ФАКТ.1, перевешивал с фирмы на себя чтобы продать)

- Кол-во ключей - 1
- Комплектация – хлебобулочный фургон. передние электростеклоподъемники
- Окрас – не выявил (до 100 мкр)

Диагностика

Диагностика – принят без кд, по результатам тестовой поездки все в порядке, небольшие запотевания по двигателю в районе поддона

- Повреждения – сколы царапки по кузову, не горит один габарит сзади сверху слева

ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	да
Дубликат ПТС	нет