

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|----------------|
| Переднее левое крыло: | не окрашено |
| Передняя левая дверь: | |
| Задняя левая дверь: | О (300 мкрн) |
| Заднее левое крыло: | К |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | |
| Задний бампер: | П |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | О (800 мкрн) |
| Задняя правая дверь: | О (400 мкрн) |
| Передняя правая дверь: | О (300 мкрн)/В |
| Переднее правое крыло: | О (400 мкрн) |
| Порог правый: | |
| Капот: | О (60 мкрн) |
| Передний бампер: | |
| Лобовое стекло: | П |
| Крыша: | К |
| Люк / панорама: | |

Примечание:

| |
|---|
| 1. Комплектация: АС, 4 ЭЛ СТЕКЛА, ЭЛ ЗЕРКАЛА 2. ПТС: ДУБЛИКАТ 3. Владельцы: 8 хоз 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки): НЕТ 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ 11. Покраски и работы: ППК,ППД,ЗПД,ЗПК,КАПОТ,ПЛК,ЗЛД 12. Повреждения: ЕСТЬ КОРРОЗИЯ, ВМЯТИНЫ И НЕ ОКРАШЕНОЕ КРЫЛО (переднее левое) 13. Диагностика: ЕСТЬ ПИНКИ В АКПП, ТЕЧЕТ РАДИАТОР ОБИЛЬНО, ТЕЧЕТ ПЕР КРЫШКА ДВС |
|---|

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Передние ПТФ-не горят, нет кнопки "вкл/выкл"; 2. Подсветка номера-не горит; 3. Задние фонари-повреждены; 4. Подсветка номера-не горит; 5. Ветровое стекло-повреждено; 6. Личинка замка крышки багажника-не работает; 7. Прикуриватель-нет; 8. Не работает подогрев наружных зеркал; 9. Обивка сидений, дверей - повреждено; 10. Стояночный тормоз-плохо работает; 11. Обогрев ветрового/заднего стекла-не работает; 12. Багажное отделение-повреждена панель, требуется чистка; 13. Не работают ограничители дверей; 14. Толчки и задержки АКПП, рекомендуется замена масла; 15. Течь передней крышки; 16. Подушки ДВС-вибрация на кузов; 17. Подушки КПП-износ; 18. ВИН отсутствует; 19. В блоке управления а/м VIN другого а/м!!! 20. Передняя часть: износ не критичн. / сгнили тормозные щитки; 21. Задняя часть: амортизаторы-запотевание 2 шт; 22. Радиатор охлаждения ДВС-течь; 23. Шины-износ; 24. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: рулевая рейка-люфт, поддон ДВС-запотевание, КПП-запотевание, запотевание правого сальника, нет термозкранов, деформирован поддон АКПП, повреждено крепление фар, подмяты усилители днища; 25. Задняя часть: тормозные шланги/трубки-коррозия; 26. Пороги-сквозная коррозия (очаги); 27. Задняя панель кузова-не большая деформация; 27. Ошибки: В2799 (модуль управления трансмиссией, иммобилайзер)

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | Да |