

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (300 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (280 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (500 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (300 мкрн)
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О (260 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

1. Комплектация: средняя 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: - 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Программа импортера: Нет 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: штатное 10. Покраски и работы: есть 11. Повреждения: сколы потертости коррозия 12. Диагностика: износ с.б, сгнил подрамник и мелочи
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-трещина; 2. Стеклоподъемники-замена блока управления; 3. Клапанная крышка-запотевание; 4. Замена АКБ; 4. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: отслоение с/блоков; 5. Сквозная коррозия подрамника-замена; 6. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: отслоение с/блока;
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
----------	----------

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет