

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	120 мкрн
Передняя левая дверь:	О (200 мкрн)
Задняя левая дверь:	120 мкрн
Заднее левое крыло:	120 мкрн/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	120 мкрн/К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (300 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	О (300 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (300 мкрн)/К
Переднее правое крыло:	100 мкрн/замена
Порог правый:	
Капот:	алюминий
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	120 мкрн/К
Люк / панорама:	

Примечание:

1.Комплектация: Климат, кожа , спорт сиденья , подогревы, 4 стекл 2. Оригинал 3. Владельцы: 4 хоз 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 3 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):- 9. Программа импортера: - 10. Секретки/Метки на запуск ДВС:НЕТ 11. Покраски и работы: Правый бок, ПЛ дверь окрас 12. Повреждения: Лобовое, ЗП крыло, ЗЛ крыло, крышка багажника коррозия

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Потеет левая фара, не горит ближн. 2 шт; 2. Правая ПТФ не горит; 3. Подсветка номера не горит левая; 4. Левый габарит не горит; 5. Парктроник задний не штатн; 6. ветровое стекло-затерто, повреждено; 7. Стеклоочиститель задний-не работает; 8. Шум навесных агрегатов; 9. Полный привод работает; 10. Не открывается задняя правая дверь снаружи и изнутри; 11. Не горит центральный плафон внутри; 12. Запуск двигателя-шум бендикса; 13. Масло и ОЖ, жидкость ГУР-низкий уровень; 14. Масло АКПП-темное; 15. Течь шланга ГУР у бачка; 16. Ошибки по работе ДВС (P0500, P0442, P0028, P0016) ; 17. Ошибки по ABS и ESP (C0021, C0022, C0028); 18. Просели передние и задние пружины по 2 шт; 19. Шины износ 4 шт 50%; 20. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: отслоение с/блоков 2 шт; рулевая рейка-люфт не критичн; поддон АКПП-течь; течь передней крышки ДВС, течь шлангов охлаждения масла АКПП; течь теплообменника ДВС; 21. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: износ с/блоков верхних поперечных рычагов;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет