

**нарекания по салону, сколы и потертости**

Описание

Suzuki SX4 2011 Хэтчбек 5 дв. механическая коробка Передний 1586 Бензин 97 490 Серый

Диагностика

Имеет окрас с ремонтом заднего крыла, заменен капот, переднее левое крыло, бампер фара левая (оторвано крепление), навесное оборудование с повреждениями, ремонт с окрасом передней полки крыла, стакана левой стойки, левого лонжерона, так же деформирована передняя левая стойка. Отсутствуют аирбеги .  
не горит левый ПТФ / не горит подсветка номера / ошибки по подушкам безопасности не выявлено при визуальном осмотре подушка с водительской стороны не подключена и не заправлена впаяна обманка / выработка ПТД / выработка и коррозия ЗТД / если следы ремонта левой полки крыла / стакана/ левого лонжерона.

ПТС

Да/Нет:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ПТС проверен             | да  |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | да  |
| Дубликат ПТС             | нет |