

## Нарекания по салону, сколы и потертости

### Описание

- ПТС оригинал
- Кол-во хозяев –3
- Кол-во ключей - 3
- Комплектация – Салон кожа, климат контроль, электрзеркала.

### Диагностика

Окрас – пер.лев.кр(1000),пер.лев.дв(150).,зад.лев.дв(200).,зад.лев.кр(1000).,пер.пр.кр(200).

- Диагностика – 1) Плохо работают все стеклоподъемники2) Отсутствует звуковой сигнал3) Не работают передние ПТФ4) Разбита передняя правая ПТФ5) Не работает подогрев зеркала водителя заднего вида6) Не работает левая подсветка номера7) Трещина на лобовом8) Не настроены форсунки омывателя9) Отсутствует держатель капота10) Уровень масла меньше минимума11) Запотевание насоса ГУРА12) Запотевание рулевой рейки13) Запотевание клапанной крышки14) Замяты оба порога15) Коррозия тормозных дисков16)Течь масляного поддона17) Запотевание передней крышки18) Течь на стыке двс19) Течь масла МКПП20) Запотевание внутренних ШРУСов21) Трещины передних втулок стоек стабилизатора22) Трещины сайлентблоков задних рычагов23) Посторонний шланг в районе топливного бака .24) Код отказа ДВС: P0420.Низкая эффективность переднего катализатора. АВС-кодов отказа нет. Горит лампа неисправности SRS, нет связи с сист.SRS!

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	да
Дубликат ПТС	нет