

Покраски и работы: капот, переднее левое крыло, крыло переднее правое, дверь передняя левая, дверь передняя правая. трещина в корпусе заднего фонаря

Не качественный кузовной ремонт передней части а.м