

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	100 мкрн
Передняя левая дверь:	120 мкрн
Задняя левая дверь:	130 мкрн
Заднее левое крыло:	120 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	300 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	100 мкрн
Задняя правая дверь:	240 мкрн
Передняя правая дверь:	200 мкрн
Переднее правое крыло:	300 мкрн
Порог правый:	
Капот:	300 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	200 мкрн
Люк / панорама:	

Примечание:

Рабочее состояние! 1.Комплектация: Средняя , ткань , печка, механика 2.Птс: оригинал 3.Владельцы: 2 4.Кол-во свободных полей: 1 5.Гарантия: нет 6.Сервиса: нет 7.Кол-во ключей: 1 8.Прохождение ТО (отметки): нет 9.Программа импортера: нет 10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11.Покраски и работы _ кузов вторичный окрас 12.Повреждения: кузов весь потертый с вмятинами и сильной коррозией
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: не проводилась КД

4. Безопасность

Название	Описание
----------	----------

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет