

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (200 мкрн)/К
Передняя левая дверь:	О (200 мкрн)/К
Задняя левая дверь:	О (200 мкрн)/К
Заднее левое крыло:	О (200 мкрн)/К
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	О (200 мкрн)/К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (300 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	О (250 мкрн)/К
Передняя правая дверь:	О (200 мкрн)/К
Переднее правое крыло:	О (300 мкрн)/К
Порог правый:	К
Капот:	О (200 мкрн)/К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (150 мкрн)
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

<p>1. Комплектация МАКСИМАЛЬНАЯ 2. ПТС: ДУБЛИКАТ 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия:- нет 6. Сервиса: - НЕТ 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки): - НЕТ 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: ВТОРИЧНЫЙ ОКРАС ВСЕГО КУЗОВА, КРОМЕ СТОЕК 12. Повреждения:- КОРРОЗИЯ СКВОЗНАЯ КУЗОВА 13 КРИТИЧНАЯ КОРРОЗИЯ ПРАВОГО СТАКАНА,СКВОЗНАЯ КОРРОЗИЯ ДНИЩА, РЕЙКА ТЕЧЁТ, ТЕЧЬ САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНЕГО, ИЗНОС ГОФРЫ ПЕРЕДНЕГО КАТАЛИЗАТОРА, ТЕЧЬ САЛЬНИКА ХВАСТОВИКА РЕДУКТОРА, ИЗНОС С/БЛОКОВ, ТЕЧЬ РЕДУКТОРА, ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ЗАПОТЕВАНИЕ, ЛЮФТ ШРУСА, СТОЙКИ ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРОВ ИЗНОС, КОРРОЗИЯ ЛОНЖЕРОНОВ, СКВОЗНАЯ КОРРОЗИЯ ПОРОГОВ, СКВОЗНАЯ КОРРОЗИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА, ЧИСТКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПРОВАЛЫ В РАБОТЕ ДВС, ШУМ ГУРА, ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ИЗНОС, НЕ РАБОТАЮТ ПОДОГРЕВЫ СИДЕНИЙ</p>
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Фары повреждены, не горит правый габарит; 2. Указатели поворота-повреждены; 3. Стеклоочиститель передний-износ щеток; 4. Не работает личинка замка багажника; 5. Провисли петли двери водителя; 6. Не работают кнопки на штатном ключе; 7. Прикуриватель не работает; 8. Не работает подогрев наружных зеркал; 9. Повреждена обивка сиденья; 10. Салон-чистка; 11. Домкрат, штатный инструмент отсутствует; 12. Насос ГУР-шум, потеет; 13. Приводные ремни-износ; 14. Клапанная крышка-течь; 15. Подушки ДВС-отгнило основание опоры; 16. Ремень/цепь ГРМ-шумность; 17. Провалы в работе ДВС; 18. Номер двигателя-коррозия, читается; 19. Ошибки по работе ДВС и ESP; 20. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: рулевая рейка-течь, поддон ДВС-коррозия + течь; течь переднего сальника к/вала; коррозия поддона АКПП+потеет; пыльники-трещины, потеет левый; глушитель-коррозия, износ гофры; течь сальника хвостовика раздатки; вмятина на поддоне ДВС; повреждены переднего подрамника; 21. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: износ с/блоков, редуктор - течь; сальник-потеет левый; карданный вал-люфт шруса; стойки/втулки-стабилизатора -износ; выхлопная система-повреждено крепление, коррозия; 22. Коррозия переднего и заднего лонжеронов; 23. Пороги и задняя панель кузова-сквозная коррозия; 24. Критическая коррозия правого стакана-сквозная, коррозия левого; 25. Сквозная коррозия днища; 26. Требуется тест-драйв для проверки работы АКПП, ДВС, трансмиссии

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да