

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (100 мкрн) (замена)
Передняя левая дверь:	100 мкрн
Задняя левая дверь:	О (200 мкрн)/П
Заднее левое крыло:	О (до 1000 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	100 мкрн/П
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (800 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (500 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (300 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (100 мкрн) (замена)
Порог правый:	
Капот:	О (100 мкрн) (замена)/П
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	100 мкрн
Люк / панорама:	

Примечание:

Окрашен проем задней левой двери

Примечание:

1. Комплектация: литье, птф, ас, 2 стеклоподъемника, 2 подушки, обогрев сидений 2. ПТС: ДУБЛИКАТ (СДАН), есть скан оригинала/Kia Ceed XWEFF241280002404 3. Владельцы: 2 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):Пробег на последнем ТО - неизвестно 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: крашена вся кроме водительской двери, крыши, и крышки багажника 12. Повреждения: вмятины на капоте + см. фотки 13. Диагностика: заправить АС, люфт рейки, износ с/б задней подвески
--

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Не работает корректор фар 2 шт; 2. Подсветка номера не горит; 3. Ветровое стекло-повреждено; 4. Свист навесных агрегатов; 5. Повреждена обивка водительского сиденья; 6. Запуск двигателя: шум бендикса; 7. Приводные ремни-износ средне; 8. Состояние подушек ДВС и КПП: вибрация; 9. Номер двигателя-плохо читается; 10. Ошибки: кондиционер не работает; работа ремней SRS- износ водит; 11. Повреждены соты радиатора кондиционера; 12. Радиатор охлаждения ДВС-чистка; 13. Шины-износ 60% 4 шт; 14. Рулевая рейка-люфт; 15. Поврежден передний правый локер; 16. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: с/блоки-износ продольных 2 шт, нижних поперечных; 17. Деформирована площадка левого лонжерона;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да