

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	90 мкрн
Передняя левая дверь:	90 мкрн/К
Задняя левая дверь:	90 мкрн/К
Заднее левое крыло:	О (150 мкрн)/К
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	О (150 мкрн)/К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	90 мкрн/К
Задняя правая дверь:	О (150 мкрн)/К
Передняя правая дверь:	90 мкрн/К/П
Переднее правое крыло:	90 мкрн/К
Порог правый:	
Капот:	90 мкрн
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	90 мкрн
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: АС, ГУР, 1 подушка 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 2 хоз 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): Пробег на последнем ТО - неизвестно 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: смотри выше+фото 12. Повреждения: коррозия
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: не проводилась КД

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС	Нет
--------------	-----