

Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.

Описание

* ПТС – оригинал
* Кол-во хозяев – 3
* Кол-во ключей – 2
* Комплектация Салон кожа, электрорегулировка сидений с памятью, навигация, музыка Harman Kardon, камера 360, парктроники перед-зад.

Диагностика

Окрасы: Крыша(300).(не меняли, косметический окрас была небольшая вмятинка на крыше и задней левой стойки),зад.лев.стойка(220), пер.пр.ст(250), пер.пр.дв(250)
* Повреждения: сколы на капоте и переднем бампере, небольшая потёртость на переднем правом крыле.
* Замечания по КД:1.Повреждение заднего бампера слева.2.Остаточная толщина ПТК 2-3 мм.3.Порван пыльник шаровой опоры нижнего переднего левого рычага.4.Отсутствует пластик нижней части кузова.Компрессия не замерялась.5. коды ошибок приложение з\н

ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	да
Дубликат ПТС	не проверен