

Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.

Описание

- Кол-во хозяев – 1
- Кол-во ключей - 1

Диагностика

Диагностика – 1.Сломаны кнопки стеклоподъемников на задних дверях.2.Растрескивание декоративной накладки в районе рычага КПП.3.Неисправность центрального кресла заднего ряда сидений.4.Запоеванеи патрубка турбины ДВС.5.Сломаны передние брызговики.6.Повреждение заднего бампера.7.Растрескивание передних сайлентблоков передних рычагов.8.Следы масла на турбине ДВС.9.Следы масла на передней крышки привода ГРМ.10.Износ сайлентблоков задних поперечных нижних рычагов.11.Растрескивание приводного ремня.12.Уровень жидкости ГУРа меньше минимума.13.Ремень привода ГРМ в масле.14. коды ошибок приложение з\н, частично обнулены.

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	да
Дубликат ПТС	не проверен