

Название ДЦ: РОЛЬФ Лакта

АКТ ОСМОТРА. ЛИСТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Дата 5.11.2019

Заказчик Захарова Юлия Сергеевна

Контактный телефон 8981 142 42 68



Автомобиль VW Polo

Рег. № С 743 УК 98

Год выпуска 2002

Пробег: 256 713 км

V.I.N. 052 076



Дата предыдущего Т.О.: _____

Дата очередного Т.О.: _____

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке, нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	✓			не горит левый
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	✓			повр. не горит пер. лев
3	Передние ПТФ				и в жаркое
4	Парктроник передний				
5	Подсветка номера		✓		не горит лев
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		✓		всех в жаркое
7	Фонари заднего хода	✓			не горит
8	Парктроник задний				
9	Камера заднего хода				
10	Ветровое стекло - состояние		✓		повр.
11	Стеклоочиститель передний		✓		снимет предмет - мотор
12	Омыватель фар				
13	Стеклоочиститель задний	✓			не рад
14	Работа наружных замков, личинки		✓		не рад багажника

Комментарии, примечания

Не горит задн. ПТФ. Повр. правого зеркала
 Не рад. кнопки на штатном ключе
 Не горит габарит. стоп-сигнал.

Внутренний осмотр

15	Звуковой сигнал			✓	
16	Проверка работы ЦЗ	✓			не рад
17	Пепельница/прикуриватель		✓		окаменел
18	Внутреннее освещение			✓	
19	Работа привода рег. рулевой колонки			✓	
20	Работа привода рег. педального узла				
21	Проверка стеклоподъемников	✓			
22	Проверка наружных зеркал		✓		не рад. подогрев.
23	Состояние обивки сидений		✓		повр. водит.
24	Состояние обивки дверей		✓		повр. пер. пр. и лев.
25	Состояние обивки потолка	✓	✓		тр. штырь, повр.

26	Состояние напольных ковров		✓		тр. грязно
27	Состояние панели приборов		✓		
28	Работа системы вентиляции/отопителя	✓			не рад. не
29	Запуск двигателя			✓	
30	Проверка работы сцепления			✓	
31	Проверка стояночного тормоза	✓			не рад.
32	Аудиосистема (мультируль)			✓	
33	Обогрев ветрового/заднего стекла			✓	
34	Обогрев рулевого колеса			✓	
35	Работа лючка топливного бака			✓	
36	Состояние обивки багажного отделения		✓		тр. грязно
37	Запасное колесо, домкрат, штатный инстр.			✓	

Комментарии, примечания

Не рад. подогрев сидений (передних). Повр. клавиша вкл. пер. пр. стеклоподъемника, ручка джой. правого; повр. рычаг упр. светом на рулев. колонке. Повр. обивка джой. лев. двери.

Проверка под капотом

38	Уровень / качество масла			✓	
39	Уровень / качество охлаждающей жидкости			✓	
40	Уровень / качество тормозной жидкости			✓	
41	Уровень / качество масла АКПП			✓	
42	Уровень / качество жидкости ГУР			✓	
43	Насос ГУР			✓	
44	Состояние приводных ремней			✓	
45	Подтекание жидкостей	✓			щ-под крышкой ГРМ
46	Клапанная крышка ДВС: запотевание, течь	✓			
47	Состояние топливной системы			✓	
48	Состояние подушек ДВС	✓			лучше заменить
49	Состояние подушек КПП			✓	
50	Состояние АКБ			✓	
51	Замер компрессии (при необходимости)			✓	
52	Турбина, отсутствие подтеканий			✓	
53	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости)			✓	
54	Ремень / цепь ГРМ, шумность (замена по регламенту)			✓	

Комментарии, примечания

ДВС дощит в Повр. крепление корпуса болт. 9ммх70мм ДВС.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

55	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			✓	
56	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		✓		коррозия вин.
57	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС).			✓	не рад.

Комментарии, примечания

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

58	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой	✓			см. реестр.
59	Работа АКПП - считывание кодов с расшифровкой			✓	
60	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		✓		
61	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			✓	
62	Работа ремней SRS			✓	
63	Количество сохранённых ключей		✓		
64	Работа системы климат-контроля, кондиционера - считывание кодов с расшифровкой	✓			
65	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			✓	
66	Проверка наличия НПБ системы SRS.		✓		

Комментарии, примечания

Автомобиль на подъёмнике
Автомобиль поднят наполовину

Передняя часть

67	Ступичные подшипники			✓	
68	Диски тормозные (износ %, проточка)	✓			износ
69	Колодки тормозные (износ %)		✓		износ
70	Амортизаторы, отбойники, пружины		✓		побр. пометки лев.

Комментарии, примечания

Течь левого суппорта - соединительная планка.					

	К	Ж	З	
--	---	---	---	--

Задняя часть

71	Ступичные подшипники			✓	
72	Диски (износ %, проточка), барабаны тормозные		✓		коррозия
73	Колодки тормозные (износ %)		✓		
74	Амортизаторы, отбойники, пружины			✓	

Комментарии, примечания

Снаружи автомобиля					
75	Радиатор кондиционера		✓	✓	Повр. светл; тр. шестка.
76	Радиатор охлаждения ДВС		✓		тр. шестка
77	Радиатор охлаждения АКПП		—		
78	Шины / колесные диски			✓	
Комментарии, примечания					
Автомобиль поднят целиком					
Передняя часть					
79	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			✓	
80	Стойки / втулки стабилизатора	✓			Цуна
81	Рулевые тяги / наконечники			✓	
82	Рулевая рейка		✓		Люфт
83	Поддон ДВС: запотевание, течь	✓			
84	Сальники к/вала: запотевание, течь	✓			заднего, переднего
85	КПП, раздаточная КПП: запотевание, течь				
86	Приводные валы: пыльники, сальники	✓			течь, сальников
87	Тормозные шланги, трубки			✓	
88	Состояние переднего моста		—		
89	Приёмная труба, катализаторы, передний глушитель			✓	
90	Состояние пыльников	✓			повр
91	Наличие защиты картера		✓		коррозия
Комментарии, примечания					
Пошевелить пыльники приводов, трещины					
Задняя часть					
92	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		✓		от шестки
93	Редуктор: запотевания, подтекания, люфт		—		
94	Приводные валы: пыльники, сальники		—		
95	Карданный вал: соединения, пыльники		—		
96	Тормозные шланги, трубки		✓		коррозия
97	Стойки / втулки стабилизатора		—		
98	Выхлопная система		✓		коррозия повр. термозащиты
Комментарии, примечания					
Проверка последствий ДТП					
99	Проверка лонжеронов передних			✓	
100	Проверка лонжеронов задних			✓	повр. коррозия
101	Проверка порогов на предмет сварки, замены	✓	✓		сварка коррозия
102	Проверка передней/задней панели кузова, усилители бамперов		✓		повр. жидк. панель, шпатель, скотч
103	Нанесение маркировочных меток		—		коррозия

Комментарии, примечания

- не ошуров. пр. пр. дверь.
- много раб. замок капота.

Проверил:

Мазнев

Клеу

Элькин/Мазнев

Клиент ознакомлен:

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.