

Диагностика:	Описание:
<p>2. Комплектация: Климат, ксенон , кожа с памятью, датчик света и дождя, парктроники пер, зад</p> <p>3. ПТС: Дубликат</p> <p>4. Владельцы по кол-ву регистраций: 5 хоз</p> <p>5. Кол-во свободных полей: 3</p> <p>8. Кол-во ключей: 1 ключ, второй прошит в автозапуске</p> <p>13. Покраски и работы: Капот, левое крыло пер, двери левые менялись, задняя правая дверь и крыло, заднее левое крыло.</p> <p>14. Повреждения: Нет боковой штоки SRS по левой стороне, сколы и царапины по кругу</p>	<p>Неисправность переднего правого центрального датчика парковки</p> <p>Деформирована подушка водительского сидения.</p> <p>Аккумуляторная батарея замена</p> <p>Люфт в рулевом валу</p> <p>Поддон ДВС деформирован</p> <p>люфт втулок заднего стабилизатора</p>