

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Описание:

2007 275 000км 2.2 АТ 150лс черный, космо, 7 мест. 3 владельца. ПТС дубль. 2 ключа.  
ПОВРЕЖДЕНИЯ: капот, бампер, решетка радиатора, пороги, крылья и тд. МНОГО КУЗОВНЫХ  
ДЕФЕКТОВ

Диагностика:

Диагностика не проводилась. АКПП НЕИСПРАВНА. ДВС работает, не дымит.

Название	Описание
ПТС проверен	НЕТ
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да