

**Имеются загрязнения в салоне.**

Описание

ПТС дубликат, выдан в замен сданного, 4 владельца по ГИБДД.

Окрас: со слов клиента левая сторона, капот, левый порог, левая стойка, левые проёмы.

КД не проводилась, но так же со слов клиента присутствует шум левого шруса, подстукивает рейка.

По кузову есть вмятина на двери (см. фото).

Причина: ремонт левой стороны автомобиля, горит ошибка по подушкам.

Диагностика



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет