

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Описание:

Автомобиль после ДТП в перед, перетянута панель, окрашена передняя часть автомобиля и водительская дверь. Горит «SRS». Ремонтровался правый лонжерон. КД была вчера в Мажоре. ПТС дубль. По автотеке была на аукционе тотальных а/м.

Диагностика:

Не проводилась

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет