

### Нарекания по салону, сколы и потертости

#### Описание

Honda Civic

1.8 CVT 2012

109386 км.

ПТС дубликат, 7 хоз.

Комплектация: салон ткань, 1 зон климат контроль, мультируль, задний парктроник, камера заднего вида, штатная магнитола, обогрев передних сидений, все эл стеклоподъемники, эл регулировка зеркал со складыванием и обогревом.

Кузов: сколы на переднем бампере

Окрас: весь авто с крышей и проемами

Диагностика: не проводилась

Ходовые проверки: ДВС работает ровно, динамика хорошая, коробка передач переключается хорошо

#### Диагностика

Причина аукциона: полный окрас авто, сработывали подушки безопасности (сейчас все на месте), кроме преднатяжителя переднего пассажирского ремня безопасности – стоит обманка

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	не проверяли
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	не проверяли
Дубликат ПТС	не проверяли