

Комплектация – Комфорт. Климат 2х зонный. Камера , парктронники . Запуск двигателя с кнопки.

- Окрас – Окрас крыло заднее правое в районе арки.
- Диагностика – 1) Разбит задний правый фонарь 2) Не горит левая лампочка подсветки номера 3) Скрип при торможении 4) Уровень ОХЛ. Жидкости меньше минимума 5) Ур тормозной жидкости на минимуме 6) Следы антифриза в передней части ДВС 7) Замят радиатор кондиционера 8) Разбит низ переднего бампера 9) Запотевание пыльников ШРУСов 10) Запотевание промежуточного подшипника 11) Нет запасного колеса! 12) Не работает кондиционер! 13) Кот отказа А/С: ( 4 ) Ненормально В1423 Обрыцели датчик давления / Неверное давление хладагента кондиционера-активный, треб. диагностика А/С.!!
- Повреждения – Вмятины зад. лев дверь. Счес зад бампера. Треснут перед бампер снизу. Небольшая вмятинка на вод. двери
- Использовался в качестве такси( в отчете "автотека" не показывает). Было установлено газовое оборудование (сейчас снято)