

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Описание:

1 владелец, птс оригинал, ЗПК 800, ЗПД 700, ПЛК 200 сколы царапины притертости, вмятина на крышке багажника

Диагностика:

Реком. замена приводного ремня Реком. замена свечей Эндоскопия показала задиры и раковины на стенках цилиндров ПТД реком. замена С\Б передних рычагов реком. замена Запотевание поддона ДВС Запотевание переднего сальника коленвала