


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.11.2023

Марка	BMW	Модель	7 серии
Год	01/01/2017	Пробег	160638 км
ВИН	WBA7G61010B074086	Цвет	Черный
Двигатель	2993 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	3	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Коенонные фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 10
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Зад
- 14 Штатная аудиосистема с TV
- 15 Тонированные стекла
- 16 Солнцезащитная шторка на заднем стекле
- 17 Солнцезащитная шторка в задних дверях
- 18 Розетка 12 V
- 19 Регулировка руля по высоте и вылету
- 20 Программируемый предпусковой отопитель
- 21 Прикуриватель и пепельница
- 22 Голосовое управление
- 23 Омыватель фар
- 24 Обогрев зеркал
- 25 Видеомонитор с DVD проигрывателем
- 26 Бортовой компьютер
- 27 AUX
- 28 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 29 Электрообогрев лобового стекла
- 30 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 31 Система управления дальним светом
- 32 Система адаптивного освещения
- 33 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 34 Светодиодные фары
- 35 Передние противотуманные фары
- 36 Автоматический корректор фар
- 37 Электропривод регулировки зеркал
- 38 Центральный замок
- 39 Isofix/LATCH
- 40 ESP
- 41 Датчик усталости водителя
- 42 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 43 Подушки безопасности боковые задние
- 44 Подушки безопасности боковые
- 45 Подушка безопасности пассажира
- 46 Подушка безопасности водителя
- 47 Парктроник
- 48 Система предотвращения столкновения
- 49 Система контроля слепых зон
- 50 Система контроля давления в шинах
- 51 Система помощи при спуске
- 52 Система помощи при подъеме
- 53 Система курсовой устойчивости
- 54 Антипробуксовочная система
- 55 Антиблокировочная система (ABS)
- 56 Электрорегулировка руля
- 57 Электропривод крышки багажника
- 58 Система старт-стоп
- 59 Система доступа без ключа
- 60 Система автоматической парковки
- 61 Регулировка сидений водителя по высоте
- 62 Парктроник передний
- 63 Парктроник задний
- 64 Камера заднего вида
- 65 Запуск двигателя с кнопки
- 66 Лобовое стекло с подогревом
- 67 Навигационная система
- 68 Bluetooth
- 69 USB порт
- 70 Подогрев задних сидений
- 71 Регулировка руля с памятью положения
- 72 Электронная приборная панель
- 73 Подогрев передних сидений
- 74 Передний центральный подлокотник
- 75 Память передних сидений
- 76 Обогрев рулевого колеса

- 77 Электропривод складывания зеркал
- 78 Пневмоподвеска
- 79 Люк
- 80 Мультируль
- 81 Регулировка передних по высоте
- 82 ЭРА-ГЛОНАСС
- 83 Isofix(передний ряд)
- 84 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 85 Турбированный двигатель
- 86 Электрорегулировка задних сидений
- 87 Электроподъемники передние
- 88 Электроподъемники задние
- 89 Третий задний подлокотник
- 90 Темный салон
- 91 Подрулевые лепестки переключения передач
- 92 Отделка потолка черной тканью
- 93 Отделка кожей рычага КПП
- 94 Отделка кожей рулевого колеса
- 95 Предпусковой подогреватель
- 96 Индикатор внешней температуры
- 97 Датчик света
- 98 Датчик дождя
- 99 Затемненное зеркало заднего вида
- 100 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Мелкие сколы
11			X	
12			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Белов А.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Белов А.В.
Клиент ознакомлен:				

Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней		X		Замена по регламенту завода изготовителя
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапана ЕГР
18	ДВС: Впускной коллектор	X			Впускной коллектор в масле
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Ошибка по остаточному ресурсу сажевого фильтра
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Белов А.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Белов А.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Износ шин
Комментарии, примечания					
Проверил:		Белов А.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Белов А.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X		Трещины задней эластичной муфты
13	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Белов А.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	

4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Белов А.В.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Черкай И.Ф. Подпись:		Егян С.С. Подпись:	Телефон:	Дата: