


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

26.04.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Kia | Модель | Seed |
| Год | 01/01/2012 | Пробег | 201914 км |
| ВИН | XMEHM511AD0000902 | Цвет | Синий |
| Двигатель | 1396 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | 780000 | Второй комплект колес/шин | Да |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|-----------------------|------------------------|-------------|
| Дверь задняя правая | | Окраска |
| Дверь передняя правая | | Окраска |
| Крыло заднее правое | | Окраска |
| Крыло переднее левое | | Окраска |
| Крыло переднее правое | | Окраска |

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 8
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Легкосплавные диски R16
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Галогеновые фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Противоугонная сигнализация
- 26 Имобилайзер
- 27 Isofix/LATCH
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 30 Подушки безопасности боковые
- 31 Подушка безопасности пассажира
- 32 Подушка безопасности водителя
- 33 Система курсовой устойчивости
- 34 Антипробуксовочная система
- 35 Антиблокировочная система (ABS)
- 36 Регулировка сидений водителя по высоте
- 37 Bluetooth
- 38 USB порт
- 39 Передний центральный подлокотник
- 40 Мультируль
- 41 Электроподъемники передние
- 42 Электроподъемники задние
- 43 Темный салон
- 44 Лакокрасочное покрытие металлик
- 45 Индикатор внешней температуры
- 46 Защита картера двигателя
- 47 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | X | | Не горят лампы |
| 2 | | | X | |
| 5 | | X | | Не горят лампы |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 10 | | X | | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | Закисла личинка |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 5 | | X | | Перегорели лампы |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 16 | | X | | Загрязненность сильная |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| 20 | X | | | Проскальзывание сцепление |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | |
| 30 | X | | | Повреждена обивка; Порвана |
| 31 | | | X | |
| 32 | | | X | |
| 33 | | | X | |
| 34 | | | X | |
| 35 | | | X | |
| 36 | | | X | |
| 37 | | | X | |
| 38 | | | X | |
| 39 | | | X | |
| 40 | X | | | Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса |
| 41 | | | X | |
| 42 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Проверка под капотом | | | | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 6 | | X | | Просадка правой подушки |
| 7 | | X | | Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя |
| 8 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--------------------------------|
| 15 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | X | | | Уровень антифриза ниже минимум |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------------|
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | X | | Ошибки в блоке sjb |
| 7 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 9 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------------|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | X | | | Заисли в направляющих |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Износ перегрев |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|---|--|
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
|---|-----------------------|--|--|---|--|

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | X | | Коррозия |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X | |
| 11 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть | | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | X | | | Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | X | | Коррозия |
| 4 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП | | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Ермаков К.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Лебедев АА Подпись: | | Шаповалова Е.П. Подпись: | | Телефон: | Дата: |