

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Птс – оригинал

* Кол-во владельцев – 1

* Кол-во ключей – 2

* Комплектация: максималка, датчики.

* Окрасы: правя сторона, крышка багажника.

* Повреждения: вмятинка на крышке багажника, трещина лобового

Диагностика

1. Лопнуто лобовое стекло.
2. Сломана ручка масляного щупа.
3. Не хватает болта крепления ЗЛ колеса.
4. Подтеки масла из-под сальника коленвала ДВС.
5. Подтеки масла из-под сальника левого приводного вала.
6. Люфт в штоке ПП амортизатора и его опорном подшипнике.
7. Коды ошибок в приложении к З/Н.

8. Прожиги на обивке подушек передних и задних кресел.

ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет