

Рольф Северо-Запад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 30.09.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ" Филиал "Северо-Запад"

Контактный телефон 8 (495) 786-88-88

Автомобиль Volkswagen/Tiguan

Рег. № O249TY 799



Год выпуска 2013

Пробег: 251452


V.I.N. XW8ZZZ5NZEG107530

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит

17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
35	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:				Хомяков В.Е.
	Клиент ознакомлен:				.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Просадка передней подушки; Просадка задней подушки
10	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь сальника коленчатого вала передний
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Шаровый механизм (рулевой редуктор)			X	

29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Хомяков В.Е.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Хомяков В.Е.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Хомяков В.Е.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
Комментарии, примечания					

Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны	X			
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	

13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал				X
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы				X

Комментарии, примечания

Проверил:

Хомяков В.Е.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X		Запотевание хвостовика редуктора
6	Тормозные шланги, трубки				X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X		
8	Выхлопная система (глушитель)				X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины				X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы				X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Хомяков В.Е.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних	X				Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
3	Проверка лонжеронов задних				X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены				X	
5	Проверка передней панели кузова				X	
6	Проверка задней панели кузова		X			Замята нижняя часть панели

Комментарии, примечания

Проверил:

Хомяков В.Е.

Клиент ознакомлен:

.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

