

РОЛЬФ Витебский (Карлайн)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 17.10.2023

Заказчик ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург"

Контактный телефон 8 (812) 320-00-20



Автомобиль Mitsubishi/Outlander

Рег. № А645ЕТ 147


Год выпуска 2020

Пробег: 168173

V.I.N. Z8TXXTGF2WKM041796



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:					.
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы			X	

16	вентиляции/кондиционирования/отопителя			X
17	Проверка стояночного тормоза			X
18	Аудиосистема (мультируль)			X
19	Обогрев ветрового стекла			X
20	Обогрев заднего стекла			X
21	Обогрев рулевого колеса			X
23	Состояние обивки багажного отделения			X
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
35	Состояние накладок педалей			X
36	Состояние рулевого колеса			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Сенин В.Г.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
12	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень мала ниже минимальной отметки
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	

	мидкости/подтекание: термостат			
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Сенин В.Г.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Сенин В.Г.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Сенин В.Г.		
	Клиент ознакомлен:	.		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Сенин В.Г.

Клиент ознакомлен: .

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ, коррозия
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Сенин В.Г.

Клиент ознакомлен: .

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Сенин В.Г.

Клиент ознакомлен: .

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	

5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Сенин В.Г.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
8	Выхлопная система (глушитель)			X
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Сенин В.Г.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				

Проверил:	Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

