

**Имеются загрязнения в салоне.**

Описание

Причина аукциона: не читается, частично (первые 4 буквы, см. фото) российского номера кузова выбитого на правом лонжероне. Корейский номер, который находится по сиденьем пассажира, читается.

2014г. 1,6 механическая коробка, Тип привода: передний привод, 129 л/с, 1 владелец, 2 ключ

Комплектация: кондиционер, круиз-контроль, обогрев передних сидений, обогрев руля, парктроник задний, ПТФ, сигнализация с а-з, полный электропакет, электропривод зеркал с обогревом

Кузов: небольшая притертость (примерно 2 см) на вод двери, небольшая царапинка на задней левой двери.

Окрас: передние крылья, капот, заднее правое крыло.

Диагностика:

Запчасти: Повреждение:

Щетка стеклоочистителя задняя Рекомендуется замена

Отбойники задних амортизаторов Рекомендуется замена

Тормозные колодки (задние) Изношено

Сайлентблоки передних рычагов Отслоение

Втулки стабилизатора Рекомендуется замена

Сайлентблоки задних рычагов Отслоение

Диагностика



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет