

**Имеются загрязнения в салоне.**

Описание

Покраски и работы: вторичный окрас задней правой двери

Диагностика

Не проводилась. Двс заклинило. Демонтирован находится в багажнике. Комплектность ДВС не известна.



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет